

はじめに

この度は当社水深計ag-21をお買い上げ頂きありがとうございます。
当製品を使用する際には必ず次のことを守ってください。

- 取扱説明書を熟読し、完全に理解してください。
- Cカードを取得していない方は使用しないでください。
(詳しくは危険事項参照)
- 器材の改変・改造などは絶対にやめてください。

この取扱説明書はCカードを取得した方を対象として作成されています。
また、読み終わった後も捨てないで大切に保管してください。
なお、ご不明な点につきましては購入店へ相談してください。

Introduction

Congratulations on your purchase NSCO's depth gauge.

Be sure read and odey the following instructions fousing this product:

- Read the instruction manual carefully until you understand its contents completely.
- Do not use this product if you have not obtained a C Card.
[For details, see under DANGER!]
- This gauge is only for diving use (with air tanks).
Do not use it for any other purpose.

This instruction manual was prepared for those who have obtained a C Card.

Be sure to store this manual in a safe place, even after reading.

If you are unsure of any item(s) herein, be sure to contact your dealer for advice.

水深計 ag-21
取扱説明書

depth gauge ag-21 Max instruction manual

製造・販売元

日本潜水機株式会社

〒243-0424 神奈川県海老名市社家905

Phone (046) 233-4111

Fax (046) 233-5886

Nippon Sensuiki co., Ltd.

905 Shake, Ebina City,

Kanagawa, 243-0424, Japan

Phone (046) 233-4111

Fax (046) 233-5886



11.02.09

3284400015

次に示すマークが文頭に付いている文章は、特に気を付けて良く読み、完全に理解してください。

⚠ 危険事項

このタイトルの付いている文章は、守らないと最悪の場合、重傷事故や死亡事故につながる危険性のあるスクーバダイビングに対する知識とスクーバダイビング器材の取扱方法に関する情報について書かれています。

⚠ 警告事項

このタイトルの付いている文章は、守らないと間接的に重傷事故や死亡事故につながる可能性、もしくは重度の物損事故が起こる可能性のある、スクーバダイビングに対する知識とスクーバダイビング器材の取扱方法に関する情報について書かれています。

⚠ 注意事項

このタイトルの付いている文章は、守らないと軽微程度の事故につながる可能性、もしくは、軽度の物損事故が起こる可能性のある、スクーバダイビングに対する知識とスクーバダイビング器材の取扱方法に関する情報について書かれています。

⚠ 危険事項

- 当製品を使用してスクーバダイビングを行うにあたっては、国際的に認知されている潜水指導団体の学科講習および実技講習を必ず受けてください。
安全性の見地から、各指導団体の発行するCカード（講習修了認定証）を取得していない方の当製品の使用を禁止いたします。
ただし、各指導団体のインストラクター監督下における講習中の使用は、この限りではありません。
基本的なスクーバダイビングに関する知識が欠如したままダイビングを行うと、重傷事故や死亡事故につながる危険性があります。
- スクーバダイビングを行う際には絶対に一人で落ちず、必ずバディシステムを守るようしてください。
単独潜水は、重傷事故や死亡事故につながる可能性があり、大変危険です。

⚠ 警告事項

- スクーバダイビングを行う際には、必ず良好な健康状態で行ってください。
少しでも寒気を感じたり、疲れていたり、気分が悪かったりする場合には、絶対に無理を避け、ダイビングを中止してください。
- アルコール類はもちろんのこと、薬品類（特に点鼻薬や風邪薬など）の摂取後はダイビングをしないでください。
体調の悪い人や持病のある人は、必ず医師の診断を受けてください。

Items with the following headings describe scuba diving techniques and how to handle diving equipment.

These sections must be completely understood, so be sure to read them with special care.

⚠ DANGER

Failure to obey the instructions under this heading may lead to accidents which result in serious injury or death.

⚠ WARNING

Failure to obey the instructions under this heading may lead indirectly to accidents which result in serious injury, death, and / or serious damage to equipment.

⚠ CAUTION

Failure to obey the instructions under this heading may lead minor accidents and / or minor damage to equipment.


⚠ DANGER

- It is extremely important that scuba divers using this product have undergone theoretical and practical training given by an internationally-recognized entity providing diving instruction.
Due to safety considerations, those who have not obtained a C Card [attesting to completion of training] from an entity providing diving instruction must not use this product.
[this does not apply to those using the product during training, under the supervision of an instructor attached to an entity providing diving instruction]
Amateurs lacking knowledge of basic scuba diving techniques risk serious injury or death.
- Never scuba dive alone. Always dive under the buddy system.
Diving alone is extremely dangerous, and could lead to a serious injury or death.

⚠ WARNING

- Make sure you are in good physical condition before you scuba dive.
If you begin to feel cold, tired or unwell, do not overexert.
Stop your dive.
- Never take alcohol or medicine [especially a nasal spray or medicine for a cold] before scuba diving.
Those who are in poor physical shape or suffer from some chronic ailment should consult a doctor before considering diving.

各部名称 Name




仕様 Specifications

- 形式 : 二重ダイヤフラムタイプ水深計
- 水深測定範囲 : 0~70m
- 水深表示単位 : メートル (m)
- 水圧感知方式 : 二重ダイヤフラム方式
- 文字盤 : 蓄光タイプ
- 0点調整機能付
- 最大潜水深度表示置き針付

Depth gauge

- Metal diaphragm type depth gauge
- Depth display
 - Depth in meter : 0 to 70m
- The face of plate : luminous itself
- Maximum depth indicator



0点調整ネジの使用法


How to use adjust screw for 0

水深計は構造上密閉しているため、水深計内部の温度変化や周囲圧の変化でダイヤフラムに圧力が加わります。内圧より周囲圧が高い場合、ポインターは0点よりプラス方向に移動することがあります。

この場合、ダイビング前にマイナスドライバー等で0点調整ネジを回し、文字盤自体を回転させ0位置をポインターにあわせてください。

Prior to diving make sure that you zero adjust your depth gauge by either using a screwdriver or similar tool.

Insert the tool in to the adjust screw which is located on the lower right hand side of the gauge and turn either clockwise or anti clockwise until the black indicator needle is lined up with the zero marking on the gauge face.



セットノブの使用法


How to use reset knob for max depth

赤色の針は最大深度を記録するための置き針です。輸送途中等の振動で置き針が不正確な位置に動いて、使用時に正しく作動しない場合もありますので、必ずダイビングに入る前に水に浸して3m表示付近にセットしてからダイビングを開始してください。水深が深くなるにつれて黒色の針（指針）が置き針を押し回し最大深度を保持します。

The red pointer needle (max depth indicator) is for the purpose of recording the greatest depth reached during diving.

This pointer needle may be moved to the wrong position due to vibrations sustained during transportation. Therefore, always immerse the gauge and set the needle in the neighborhood of 3m before entering the water.

As the diver descends, the black needle (depth indicator) pushes the red needle (max depth indicator) along to eventually indicate and record the maximum depth reached during the dive.



お手入れ Care

水深計は海水の圧力を直接ダイヤフラムに伝える構造のため、ゲージの一部へ海水が入り込みますので十分な塩抜きが必要です。使用後は、一晩程度清水に浸し塩抜きをしてください。

また十分な塩抜きのため、もう一度水道などの流水を利用して、塩分や砂などを洗い流します。水切りを十分に行ったあと、特にゲージ背面には水分が残らないようにして、日影で風通しの良い場所で乾燥させてください。

また、ガソリン・シンナー・アルコール等有機溶剤及び中性洗剤でのお手入れは絶対にやめてください。

プラスチック表面のツヤがなくなったり、ひび割れ・変形・破損の原因となります。

Because the depth gauge is structured so as to concentrate sea water pressure directly to the diaphragm, sea water will enter part of the gauge, and there fore it will be necessary to carefully remove all salt. After use, soak in clean fresh water overnight to remove salt. Then rinse again in running water, to remove any remaining salt and sand. After removinge all excess water, especially from the rear of the gauge, place in a well ventilated, shady area and allow to dry. However, never clean it with gasoline, paint thinner, alcohol or other organic solutions, or a neutral detergent, as doing so could cause the luster to fade, result in cracks, or even warp the shape of the product.

保管 Storage

高温な所での保管は避けてください。窓を閉め切った自動車内や浜辺などで直射日光をあてたまま放置すると、真夏では表面温度が60℃以上になることがあります。パーツの故障や変形などの原因となります。

Avoid storage at high temperature or near any strong magnetic field. Do not leave your gauge in direct sunlight, for example in a car or on the beach, as the temperature may rise above 60 degrees Celsius.

In the summer, it causes irreparable damage.



日陰干
Dry in the shade



水道水による流水
Rinse with top



中性洗剤
Neutral
detergent

シンナー・
アルコール
Paint thinner,
alcohol